



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Αγρίνιο, 26 Αυγούστου 2019
Αριθμ. Πρωτ.11183

Γραφείο : Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση : 3^ο χλμ Ε.Ο. Αγρινίου-Αντιρρίου
Ταχ. Κώδικας : 30100, Αγρίνιο
Πληροφορίες : Γ. Γούλα
Τηλ. : 26413-61230
Fax : 26410-25955
E-mail : gnaprom@gmail.com

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΜΑ:« ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΙΡΑΡ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ INVERTER ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ».

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

1. Επίσκεψη στρωμάτων κατάκλισης της ΜΕΘ, **προϋπολογισμού δαπάνης 1.000,00 € + Φ.Π.Α.**
2. Προμήθεια συσκευής ΒΙΡΑΡ για τις ανάγκες της παθολογικής και Καρδιολογικής Κλινικής, **προϋπολογισμού δαπάνης 2.500,00 € + Φ.Π.Α.**
3. Προμήθεια και αντικατάσταση inverter σε Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες, **προϋπολογισμού δαπάνης 2.300,00 € + Φ.Π.Α.**

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 5.800,00 € + Φ.Π.Α.

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις διατάξεις σε ισχύ του Ν. 2286 / 1995 [ΦΕΚ 19/Α/95] « Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» δηλαδή τις παρ. 1 έως 11 του άρθρου 2 και το άρθρο 3 σύμφωνα με το Ν.4412/2016.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α/4-4-05) ως τροποποιήθηκε με το Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α/9-2-07).
3. Τις διατάξεις του Ν.3580/2007 «Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το ΥΥΠΚΑ» (ΦΕΚ 134/Α/18-6-07).
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/ της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
5. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του ΠΔ 113/10 αρθ.4 παρ.3 « Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
7. Τις διατάξεις του Ν.3867/2010 του άρθρου 27 παρ. 12 «μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών καθώς και στις περιπτώσεις που έχουν λήξει συμβάσεις ή καθ' οιονδήποτε τρόπο διαπραγμάτευση γίνεται με βάση τη χαμηλότερη τιμή της εγχώριας αγοράς όπως καταγράφεται στο Παρατηρητήριο του άρθρου 24 του Ν3846/2010»
8. Τις διατάξεις του Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) : Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις εκτός των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 132 και των 133 και 134 όπως καταργήθηκαν με το Ν.4412/2016.
9. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α 160/08-08-2014) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις εκτός των άρθρων 134 έως 138,139,157 και της παραγράφου 5 του άρθρου 201 που καταργήθηκαν με το Ν.4412/2016.

10. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ.

11. Το υπ.αριθμ. 853/27-03-2018 έγγραφο της Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας με θέμα: Διευκρινιστικές οδηγίες για τις διατάξεις του Ν.4472/2017 και τις συμβάσεις Προμηθειών και Υπηρεσιών των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας.

12. Το άρθρο 22Α του Ν.4472/2017 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4542/2018 που αναφέρει ότι: « Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην προμήθεια υγειονομικού υλικού, αναλώσιμου υλικού και αγαθών ή υπηρεσιών, εντός του προϋπολογισμού έκαστου φορέα, η αρμοδιότητα για την έγκριση σκοπιμότητας, ανεξαρτήτως ποσού, ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο έκαστου, υπαγόμενου στη Δ.Υ.Π.Ε., φορέα, και στον Διοικητή ή Υποδιοικητή της αρμόδιας ΥΠΕ για τους φορείς της Πρωτοβάθμιας.

13. Την υπ.αριθμ. 16¹/ 10-07-2018 θέμα 4^ο απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκε η Β' τροποποίηση του προϋπολογισμού του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας οικονομικής χρήσεως 2018 και η οποία εγκρίθηκε με την Β2α/Γ.Π.62750/23-08-2018 απόφαση του Υπουργού Υγείας.

14. Τα αριθμ.πρωτ. 10678/07-08-2019,9401/10-07-2019 και 9648/15-07-2019 αιτήματα της Τεχνικής Υπηρεσίας.

15 . Την αρ. 1173 με ΑΔΑ:64ΠΟ46904Μ-15Χ απόφαση δέσμευσης δαπάνης.

16. Την αριθμ. πρωτ.11136/23.08.2019 απόφαση του Διοικητή για την έγκριση της διαδικασίας υποβολής προσφορών

Το Γ.Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου προβαίνει στην διενέργεια διαδικασίας συλλογής κλειστών οικονομικών προσφορών για επισκευή στρωμάτων κατάκλισης, προμήθεια συσκευής ΒΙΡΑΡ και προμήθεια και αντικατάσταση INVERTER της τεχνικής υπηρεσίας, άκρως απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του, μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, στο ΚΗΜΔΗΣ και στη Διαύγεια , σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά.

Παρακαλούμε να καταθέσετε **έως τις 04-09-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00μ.μ.** σχετική **έγγραφη κλειστή προσφορά (στην οποία θα αναγράφεται η φράση «Οικονομική προσφορά » το θέμα και ο αριθμός πρωτοκόλλου του αναρτημένου εγγράφου).**

Σημειώνεται ότι :

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει μαζί με την προσφορά τους να υποβάλουν και τα παρακάτω:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία πρέπει:

- Να αναγράφονται τα στοιχεία της διαγωνιστικής διαδικασίας και ότι αποδέχονται πλήρως τους όρους της πρόσκλησης στην οποία συμμετέχουν.
- Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι: ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
- Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό επιμελητήριο.

Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου για επιπλέον πληροφορίες. (τηλ.2641361554)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2. Επισκευή δύο (2) στρωμάτων κατάκλισης Quattro Plus με sn: του οίκου Talley Medical της ΜΕΘ με S/N: QPS17310-S & QPS17314-S.

Περιγραφή βλάβης (s/n: QPS17310-S):

Παρατηρήθηκαν αποκομμένα ακροφύσια σύνδεσης του CPR καθώς και αποκομμένη βάση στήριξης των σωλήνων στο στρώμα. Ο διακόπτης Push & Turn χρήζει αντικατάστασης όπως και τρεις διάτρητες κυψέλες.

Περιγραφή βλάβης (s/n: QPS17314-S):

Παρατηρήθηκαν αποκομμένα ακροφύσια σύνδεσης του CPR καθώς και αποκομμένη βάση στήριξης των σωλήνων στο στρώμα. Ο διακόπτης Push & Turn χρήζει αντικατάστασης.

Ο συντηρητής θα πρέπει να έχει συνεργασία με τον κατασκευαστικό οίκο όσο αφορά την προμήθεια ανταλλακτικών καθώς και την παροχή τεχνογνωσίας που θα βοηθήσει στην επίλυση και αποκατάσταση μιας βλάβης. Παράλληλα θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του καλά καταρτισμένους τεχνικούς όσο αφορά την

τεχνολογία των στρωμάτων οι οποίοι θα διαθέτουν πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις για την τεχνογνωσία τους στα εν λόγω μηχανήματα από την κατασκευάστρια εταιρεία. Τα παραπάνω θα πρέπει να μπορούν να βεβαιωθούν με πιστοποιητικά συνεργασίας ή εκπαίδευσης τεχνικών από την εταιρεία κατασκευής των μηχανημάτων. Ο ανάδοχος να διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2012 και 13485:2015. Με το πέρας των εργασιών θα δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας των ανταλλακτικών για έξι μήνες.

2. Προμήθεια μιας καινούριας συσκευής BIPAP. Η συσκευή να ανταποκρίνεται σε όλες τις λειτουργίες BPAP, CPAP.

Να περιλαμβάνει:

- 2 μάσκες στοματορινικές τύπου AF531 (να διατίθεται σε 3 μεγέθη: Small, Medium, Large για επιλογή)
- 2 μάσκες ρινικές τύπου Contour Deluxe (να διατίθεται σε 2 μεγέθη: Small, Medium/Large για επιλογή)
- Κύκλωμα ασθενούς
- Φίλτρα
- Καλώδιο Τροφοδοσίας
- Ενσωματωμένο υγρανήρα
- Τσάντα Μεταφοράς.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Ο ανωτέρω εξοπλισμός να βεβαιώνεται από τα επίσημα εμπορικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου.
- Το προσφερόμενο να διαθέτει CE Mark και να πληροί όλους τους κανονισμούς ασφαλείας για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης Medical grade. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
- Το προσφερόμενο να διατίθεται από αποκλειστικό αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001/2015 και ISO 13485/2016 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων) που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 117/2004. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
- Με την παράδοση στο τμήμα να γίνει πλήρης εγκατάσταση και επίδειξη και απαραίτητως εκπαίδευση των χρηστών και των τεχνικών.
- Να αναφέρεται η επίσημη εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την αγορά.
- Να υπάρχει βεβαίωση-εγγύηση για 10ετή τουλάχιστον παρακαταθήκη ανταλλακτικών από την αγορά.

3. Προμήθεια και αντικατάσταση δύο inverter Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων (ΚΚΜ) που έχουν υποστεί σοβαρή βλάβη και δεν επισκευάζονται. Ο ανάδοχος θα πρέπει να ελέγξει την λειτουργία των δύο κλιματιστικών μονάδων, να αντικαταστήσει τις παραπάνω αναφερόμενες κατεστραμμένες συσκευές, να ελέγξει και να αντικαταστήσει όποιες άλλες ηλεκτρικές συσκευές πιθανόν εμφανίζουν πρόβλημα στους ηλεκτρικού πίνακες αυτοματισμού και να παραδώσει τις κλιματιστικές μονάδες σε πλήρη λειτουργία.

Όλες οι συσκευές που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι απολύτως συμβατές και της ίδιας εταιρείας με τις υπάρχουσες. Τα inverter θα περιλαμβάνουν το καθένα χωριστά και χειριστήρια ρύθμισης στροφών.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να ελέγξει τους κινητήρες των κλιματιστικών μονάδων να τους ρυθμίσει και να αντικαταστήσει τους ιμάντες κίνησής τους. Ευθύνη του αναδόχου θα είναι, αφού πρώτα αποκαταστήσει τις βλάβες, να επαναπρογραμματίσει τα inverter σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπάρχουσας υποδομής και την από κατασκευής του κτιριακού συγκροτήματος ρύθμιση της εγκατάστασης. Στην υποχρέωση του αναδόχου είναι επικοινωνία των δύο κλιματιστικών μονάδων με το BMS (Κέντρο Ελέγχου) του Νοσοκομείου.

Τα inverter που θα πρέπει να προμηθευτούν και να αντικατασταθούν είναι:

ABB ACS350-03E-15A6-4, IP20/UL OPEN TYPE, UL TYPE 1 WITH MUL 1 OPTION 7.5KW (10HP) : 2 TMX. Τα χειριστήρια που θα πρέπει να προμηθευτούν και να αντικατασταθούν είναι:

ABB Oy, ACS – CP - C : 2 TMX. Για την ασφαλή λειτουργία και αδιάληπτη λειτουργία του κλιματισμού του Νοσοκομείου, η Τεχνική Υπηρεσία θα υποδείξει στον ανάδοχο τον χώρο και τον χρόνο εκτέλεσης του έργου. Με το πέρας των εργασιών ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καθαρίσει τον χώρο εκτέλεσης του έργου και να παραδώσει Δελτίο καλής Εκτέλεσης Εργασιών.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ